


Návod pro správné použití a skladování správek

Charakteristika výrobku:

- Spárovky se vyrábějí z masivních dřevěných hranolků, které jsou technicky vysušené na vlhkost 8 ± 2 %.
- Spojení na délku je realizováno cinkováním, zatímco ve směru šířky se používá tupý spoj s PVAc lepidlem.
- Typ použitého lepidla (D3 nebo D4) se volí podle požadavků odběratele.
- Jedná se o polotovar určený výhradně pro vnitřní použití.

Pokyny ke skladování:

- K minimalizaci rizika poškození či vzniku reklamací je klíčové dodržovat správné zásady skladování a manipulace.
- Desky uchovávejte zabalené v ochranné fólii, v suchém a uzavřeném prostoru bez přístupu přímého slunečního záření.
- Doporučené skladovací podmínky:
 - Teplota prostředí 20 ± 2 °C
 - Relativní vlhkost vzduchu 55 ± 5 %
- Vyhněte se umístění v blízkosti topných těles, vlhkých stěn nebo okenních a dveřních otvorů.
- Skladujte naležato, ideálně s příčnými podložkami: minimálně dvě podložky na každý metr délky.
- Pro předejití poškrábání nebo jinému mechanickému poškození se vyvarujte vzájemného posouvání desek.



Příprava ke zpracování:

- Před samotným zpracováním vždy zkontrolujte stav spárovky.
- Na zjevné vady nelze uplatnit reklamaci po jakémkoli zásahu do materiálu.
- Desky nejprve vyjměte z ochranného obalu a uložte je vodorovně.
- Mezi deskou a podkladem ponechte mezeru pomocí prokladů, aby mohl vzduch volně cirkulovat z obou stran.
- Nechte desky přizpůsobit se prostředí **minimálně po dobu 48 hodin při teplotě 20–22 °C**.

Povrchová úprava:

- Před povrchovou úpravou je doporučeno spárovky egalizovat (přebrousit ze všech stran), neboť se jedná o polotovar.
- Nátěr je nutné aplikovat rovnoměrně na obě strany desky i na všechny hrany – stejným přípravkem.
- Důrazně doporučujeme použít kvalitní nátěrové hmoty, přičemž vodou ředitelná mořidla nejsou vhodná.
- Důsledné ošetření zamezí nerovnoměrnému nasávání vlhkosti a následným deformacím.

Klimatické podmínky při zpracování:

- Při práci s materiálem dbejte na vyvážené prostředí – příliš suchý nebo naopak vlhký vzduch může negativně ovlivnit výsledný stav výrobku.
- Jelikož je dřevo přírodní materiál, může docházet ke změnám rozměrů v důsledku změny vlhkosti.
- Při montáži je nezbytné počítat s možností roztažení nebo smrštění – vždy proto nechte prostor pro dilataci.
- Při dodržení správných klimatických podmínek a kvalitní povrchové úpravy jsou tyto změny minimální, přesto mohou nastat drobné rozměrové odchylky nebo vlasové trhlinky. Tyto jevy jsou u dřeva přirozené a nepředstavují výrobní vadu.

Pečlivým dodržováním těchto doporučení předejdete potížím při zpracování a přispějete k maximální životnosti výrobku. Vhodné skladování a správná manipulace výrazně snižují riziko poškození a nutnosti reklamace.